

SUBSISTEMA: Taipas

Nº PONTOS AMOSTRAGEM: 10

PARÂMETROS	Unidades	Análises efectuadas	Valor mínimo	Valor máximo	VP	> VP
Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)						
Bactérias Coliformes	UFC/100ml	10	0	0	0	0
Cloro livre	mg/l	10	0,25	0,85	-	0
Escherichia coli (E. coli)	Nº/100ml	10	0	0	0	0
Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)						
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	3	<0,10	<0,10	0,50	0
Cheiro, a 25°C	taxa dil.	3	0	0	3	0
Condutividade	uS/cm 20°C	10	78	95	2500	0
Cor	mg/l PT-Co	3	<5,0	<5,0	20	0
Germes aeróbios a 22°C	N/ml 22°C	3	0	1	100	0
Germes aeróbios a 37°C	N/ml 37°C	3	0	7	10	0
Manganésio	ug/Mn	3	<10	<10	50	0
Nitratos	mg/L NO3	3	9	10	50	0
Nitritos	mg/L NO2	3	<0,01	<0,01	0,5	0
pH	mg/L	10	7,2	7,6	6,5 / 9,0	0
Sabor	Tax.Dil.	3	0	0	3	0
Sulfatos	mg/l HCO3	3	2,8	3,2	250	0
Turvação	NTU	3	0,52	0,58	4	0
Parâmetros Controlo de Inspecção (CI)						
Cloretos	mg/l CI	3	8	10	250	0
Clostridium perfringens	UFC/100ml	3	0	0	0	0
Fluoretos	mg/L F	3	<0,10	<0,10	1,5	0
Oxidabilidade	mg/L	3	0,60	0,76	5	0
Sódio	mg/l	3	6	7	200	0

Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro.

Zona de Abastecimento:

Sande Vila Nova

Grupo de Plano:

Planos IRAR