

SUBSISTEMA: Gondomar

Nº PONTOS AMOSTRAGEM: 3

PARÂMETROS	Unidades	Análises efectuadas	Valor mínimo	Valor máximo	VP	> VP
<b>Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)</b>						
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	3	0	1	0	1
Cloro livre	mg/l	3	0,07	0,25	-	0
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100mL	3	0	0	0	0
<b>Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)</b>						
Condutividade	µS/cm	3	67	99	2500	0
pH	E.Sorensen	3	6,4	7,6	6,5 / 9,0	1

Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro. As não conformidades detectadas durante este período foram analisadas, concluindo-se que se trataram de situações pontuais sem continuidade. A repetição das amostragens e análises, sempre realizada nestas situações, confirmou a não existência de qualquer problema com significado para a saúde pública.

Zona de Abastecimento:

Gondomar