

SUBSISTEMA: Minas Penha

Nº PONTOS AMOSTRAGEM: 3

PARÂMETROS	Unidades	Análises efectuadas	Valor mínimo	Valor máximo	VP	> VP
<b>Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)</b>						
Bactérias Coliformes	UFC/100ml	3	0	0	0	0
Cloro livre	mg/l	3	0,11	0,46	-	0
Escherichia coli (E. coli)	Nº/100ml	3	0	0	0	0
<b>Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)</b>						
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	1	0,10	0,10	0,50	0
Cheiro, a 25°C	taxa dil.	1	0	0	3	0
Condutividade	uS/cm 20°C	3	48,0	65,4	2500	0
Cor	mg/l PT-Co	1	<5,0	<5,0	20	0
Germes aeróbios a 22°C	N/ml 22°C	1	2	2	100	0
Germes aeróbios a 37°C	N/ml 37°C	1	2	2	10	0
Manganésio	ug/Mn	1	10	10	50	0
Nitratos	mg/L NO3	1	1,9	1,9	50	0
Nitritos	mg/L NO2	1	<0,01	<0,01	0,5	0
pH	mg/L	3	6,6	7,1	6,5 / 9,0	0
Sabor	Tax. Dil.	1	0	0	-	0
Sulfatos	mg/l HCO3	1	1	1	250	0
Turvação	NTU	1	3,3	3,3	4	0
<b>Parâmetros Controlo de Inspeção (CI)</b>						
Cloretos	mg/l CI	1	10	10	250	0
Clostridium perfringens	UFC/100ml	1	0	0	0	0
Fluoretos	mg/L F	1	<0,05	<0,05	1,5	0
Oxidabilidade	mg/L	1	0,68	0,68	5	0
Sódio	mg/l	1	7,8	7,8	200	0

Zona de Abastecimento:

Penha-Mina do Cavalo

Penha-S. Roque

Grupo de Plano:

Planos IRAR