

SUBSISTEMA: Gondomar

Nº PONTOS AMOSTRAGEM: 1

| PARÂMETROS                                   | Unidades   | Análises efectuadas | Valor mínimo | Valor máximo | VP        | > VP |
|--|------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|------|
| <b>Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)</b> |            |                     |              |              |           |      |
| Bactérias Coliformes                         | UFC/100ml  | 1                   | 2            | 2            | 0         | 1    |
| Cloro livre                                  | mg/l       | 1                   | 0,18         | 0,18         | -         | 0    |
| Escherichia coli (E. coli)                   | Nº/100ml   | 1                   | 0            | 0            | 0         | 0    |
| <b>Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)</b> |            |                     |              |              |           |      |
| Condutividade                                | uS/cm 20°C | 1                   | 93,5         | 93,5         | 2500      | 0    |
| pH   | unid. pH   | 1                   | 9,0          | 9,0          | 6,5 / 9,0 | 0    |

Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro. As não conformidades detectadas durante este período foram analisadas, concluindo-se que se trataram de situações pontuais sem continuidade. A repetição das amostragens e análises, sempre realizada nestas situações, confirmou a não existência de qualquer problema com significado para a saúde pública.

Zona de Abastecimento:

Gondomar

Grupo de Plano:

PI. Não Conformidades

Planos IRAR