

SUBSISTEMA: Calvos

Nº PONTOS AMOSTRAGEM: 1

PARÂMETROS	Unidades	Análises efectuadas	Valor mínimo	Valor máximo	VP	> VP
Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)						
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	1	0	0	0	0
Cloro livre	mg/l	1	0,41	0,41	-	0
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100mL	1	0	0	0	0
Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)						
Condutividade	µS/cm	1	88	88	2500	0
pH	E.Sorensen	1	6,0	6,0	6,5 / 9,0	1

Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro.

Zona de Abastecimento:

Calvos-Lapinha

Calvos-Zona Baixa

Grupo de Plano:

Planos IRAR