

SUBSISTEMA: **Gondomar**N.º PONTOS AMOSTRAGEM: **1**

PARÂMETROS	Unidades	Análises efectuadas	Valor mínimo	Valor máximo	VP	>VP
<b>Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)</b>						
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	1	0	0	0	0
Cloro livre	mg/l	1	0,13	0,13	-	0
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100mL	1	0	0	0	0
<b>Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)</b>						
Condutividade	µS/cm	1	76	76	2500	0
pH	E.Sorensen	1	7,6	7,6	6,5 / 9,0	0

## Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.

Freguesias Abastecidas: Briteiros Sto. Estêvão, Donim, Gondomar, Prazins Sta. Eufémia, Sto. Tirso Prazins, Souto S. Salvador, Souto Sta. Maria.

## Zona de Abastecimento:

Gondomar

## Grupo de Plano:

Planos IRAR