

SUBSISTEMA: **Taipas**

N.º PONTOS AMOSTRAGEM: **13**

PARÂMETROS	Unidades	Análises efectuadas	Valor mínimo	Valor máximo	VP	>VP
Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)						
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	13	0	0	0	0
Cloro livre	mg/l	13	0,11	0,68	-	0
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100mL	13	0	0	0	0
Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)						
Alcalinidade Total	mg/L CaCO ₃	3	17	24	500	0
Azoto Amoniacal	mg/L NH ₄	3	<0,05	0,06	0,50	0
Bicarbonatos	mg/L HCO ₃	3	<6	29	60	0
Cálcio	mg/L	3	8,0	9,6	-	0
Cheiro, a 25°C	-	3	0	0	3	0
Condutividade	µS/cm	13	79	91	2500	0
Cor	mg/L PT-Co	3	<2,5	<2,5	20	0
Germes aeróbios a 22°C	UFC/100mL	3	0	16	saa	0
Germes aeróbios a 37°C	UFC/100mL	3	1	121	saa	0
Magnésio	mg/L	3	<1,0	1,1	-	0
Manganésio	µg/L Mn	3	<10	<10	50	0
Nitratos	mg/L NO ₃	3	5,4	5,6	50	0
Nitritos	mg/L NO ₂	3	<0,03	<0,05	0,5	0
pH	E.Sorensen	13	7,6	8,9	6,5 / 9,0	0
Potássio	mg/L	3	1,1	1,2	-	0
Sabor	-	3	0	0	3	0
Sulfatos	mg/L SO ₄	3	2,7	2,9	250	0
Turvação	UNT	3	<0,60	0,68	4	0
Parâmetros Controlo de Inspeção (CI)						
Cloretos	mg/L Cl	3	8,8	9,1	250	0
Clostridium perfringens	UFC/100mL	3	0	0	0	0
Fluoretos	mg/L F	3	<0,10	0,11	1,5	0
Oxidabilidade	mg/L O ₂	3	0,6	0,6	5	0
Sódio	mg/L Na	3	6,3	6,5	200	0

Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.

Freguesias Abastecidas: Airão S. João, Airão Sta. Maria, Barco, Briteiros S. Salvador, Balazar, Brito, Caldelas, Conde, Gandarela, Gondar, Guardizela, Leitões, Longos, Lordelo, Moreira de Cónegos, Oleiros, Ronfe, Sande S. Clemente, Sande S. Lourenço, Sande S. Martinho, Sande Vila Nova, Serzedelo, Vermil, Sto. Adrião Vizela, Infias, Vizela S. João, Vizela S. Miguel.

Zona de Abastecimento:

Sande Vila Nova

Grupo de Plano:

Planos IRAR