

SUBSISTEMA: **Taipas**

N.º PONTOS AMOSTRAGEM: **26**

PARÂMETROS	Análises previstas	Análises efectuadas	% plano cumprido	Valor mínimo	Valor máximo	VP	>VP	% cumpre legislação
Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)								
Bactérias coliformes (UFC/100ml)	26	26	100	0	0	0	0	100
Cloro livre (mg/l)	26	26	100	0,44	0,79	-	0	100
Escherichia coli (E. coli) (Nº/100ml)	26	26	100	0	0	0	0	100
Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)								
Azoto Amoniacal (mg/L NH4)	6	6	100	<0,02	0,03	0,50	0	100
Cheiro (tax. dil.)	6	6	100	0	0	3	0	100
Clostridium perfringens (UFC/100ml)	6	6	100	0	0	0	0	100
Condutividade (uS/cm 20°C)	6	6	100	<150	<150	2500	0	100
Cor (mg/l PT-Co)	6	6	100	<2	5,9	20	0	100
Germes aeróbios 22° C (UFC/100mL)	6	6	100	<1	2	100	0	100
Germes aeróbios 37° (UFC/100mL)	6	6	100	<1	1	10	0	100
Manganésio (ug/Mn)	6	6	100	<15	<15	50	0	100
Nitratos (mg/L NO3)	6	6	100	<10	<10	50	0	100
Oxidabilidade (mg/L O2)	6	6	100	<1,0	1,3	-	0	100
pH (unid. pH)	6	6	100	7,3	8	6,5 / 9,0	0	100
Sabor (Tax.Dil.)	6	6	100	0	0	3	0	100
Turvação (NTU)	6	6	100	<0,5	0,8	4	0	100
Parâmetros Controlo de Inspeção (CI)								
1,2-dicloroetano (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Alumínio (ug/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Antimónio (Sb) (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Arsénio (ug/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Benzeno (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Boro (B) (mg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Bromatos (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Cádmio (ug/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Cálcio (mg/l)	0	0	0	-	-	-	-	0
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	0	0	0	-	-	-	-	0
Chumbo (µg/L pb)	0	0	0	-	-	-	-	0
Cianetos (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Cloretos (mg/l Cl)	0	0	0	-	-	-	-	0
Cobre (mg/l)	0	0	0	-	-	-	-	0
Crómio (µg/L Cr)	0	0	0	-	-	-	-	0
Dureza total (mg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Enterococos (UFC/100ml)	0	0	0	-	-	-	-	0
Ferro (ug/L Fe)	0	0	0	-	-	-	-	0
Fluoretos (mg/L F)	0	0	0	-	-	-	-	0
Hidr Arom. Polinucleares (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Benzo(a)pireno (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Indeno(123-cd)pireno (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Magnésio (mg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Mercurio (Hg) (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Níquel (µg/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Nitritos (mg/L NO2)	0	0	0	-	-	-	-	0
Selénio (Se) (ug/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Sódio (mg/l)	0	0	0	-	-	-	-	0
Sulfatos (mg/l SO4)	0	0	0	-	-	-	-	0
Tetracloroetano eTricloroetano (ug/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Tetracloroetano (ug/L)	0	0	0	-	-	-	-	0

Legenda: VP - valor paramétrico de acordo com o D.L. 306/2007; >VP - n.º de ensaios com resultado superior ao valor paramétrico; saa - sem alteração anormal. Nota: Número de análises realizadas tendo em conta a população abastecida (125633) e o Decreto Lei 306/2007

SUBSISTEMA: **Taipas**N.º PONTOS AMOSTRAGEM: **26**

PARÂMETROS	Análises previstas	Análises efectuadas	% plano cumprido	Valor mínimo	Valor máximo	VP	>VP	% cumpre legislação
Tricloroeteno (ug/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Trihalometanos (ug/L)	0	0	0	-	-	-	-	0
Bromodichlorometano (µg/LCHCl2B)	0	0	0	-	-	-	-	0
Bromofórmio (µg/L CHBr3)	0	0	0	-	-	-	-	0
Clorofórmio (µg/L CHCl3)	0	0	0	-	-	-	-	0
Dibromoclorometano (ug/L)	0	0	0	-	-	-	-	0

Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.

Freguesias Abastecidas: Aldão, Atães, Candoso S. Martinho, Candoso Santiago, Fermentões, Gominhães, Gonça, Mascotelos, Mesão Frio, Pencilo, Corvite, Rendufe, S. Torcato, Selho S. Jorge, Selho S. Lourenço, Ponte, Silvares, Gondar, Guimarães S. Paio, Oliveira, S. Sebastião, Azurém, Creixomil, Airão S. João, Airão St^a Maria, Balazar, Barco, Briteiros, St^a.Leocádia, Brito, Caldelas, Conde, Figueiredo, Gandarela, Gondar, Guardizela, Leitões, Longos, Lordelo, Moreira de Cónegos, Oleiros, Ronfe, Sande S. Clemente, Sande S. Lourenço, Sande S. Martinho, Sande Vila Nova, Selho S. Cristóvão, Serzedelo, Vermil, Sta Eulália, Tagilde, Sto Adrião, Infias, S. João, S. Miguel.

Zona de Abastecimento:

Prazins Sta. Eufémia